

Technical information

Read before installation

40-1335K.V2

7mm PITCH



Links 44

40-1335K/1.V2



40-1333K

8mm PITCH



Links 42



O.E. number	40-1335K.V2	40-1335K/1.V2
Chain	9826028980	9826028980
Tensioner	9823954880	9823954880
Seal	x	9823920080
Bolts	x	2 units

O.E. number	40-1333K
Chain	9830146880
Tensioner	9830147280

The PSA group has made changes to the 1.5 diesel engine (DV5). Among them, the assembly of an **8mm chain** instead of **7 mm**.

In the absence of a precise date, the way to know if the engine has been modernized is as follows:

- If the **camshaft housing has a bump** and the **engraved reference is equal to 98 305 804 80**, the engine is fitted with an **8 mm chain**.
- If the **camshaft housing has a flat shape** and the **engraved reference is equal to 98 126 472 80**, the engine is fitted with a **7 mm chain**.

ES

Información técnica

Leer antes de la instalación

El grupo PSA ha realizado cambios en el motor 1.5 diésel (DV5). Entre ellos, el montaje de una cadena de **8 mm** en lugar de **7 mm**.

A falta de una fecha precisa, la forma de saber si el motor ha sido modernizado es la siguiente:

- Si la **carcasa del árbol de levas tiene una abolladura** y la **referencia grabada es igual a 98 305 804 80**, el motor está equipado con una cadena de **8 mm**.
- Si la **carcasa del árbol de levas tiene forma plana** y la **referencia grabada es igual a 98 126 472 80**, el motor está equipado con una cadena de **7 mm**.

FR

Information technique

A lire avant l'installation

Le groupe PSA a apporté des modifications sur le moteur 1.5 diesel (DV5). Parmi elles, le montage d'une chaîne de 8mm au lieu de 7 mm.

Faute de date précise, la manière de savoir si le moteur a été modernisé est la suivante :

-Si le **carter d'arbres à cames présente un bosselage** et la **référence gravée est égale à 98 305 804 80**, le moteur est équipé d'une **chaîne de 8 mm**.

-Si le **carter d'arbres à cames a une forme plate** et la **référence gravée est égale à 98 126 472 80**, le moteur est équipé d'une **chaîne de 7 mm**.

PT

Informazioni tecniche

Leggere prima dell'installazione

Il gruppo PSA ha apportato modifiche al motore 1.5 diesel (DV5). Tra questi, il montaggio di una catena da 8 mm invece che da 7 mm.

In mancanza di una data precisa, il modo per sapere se il motore è stato modernizzato è il seguente:

-Se l'**alloggiamento dell'albero a camme presenta una protuberanza** e il **riferimento inciso è uguale a 98 305 804 80**, il motore è dotato di una **catena da 8 mm**.

-Se l'**alloggiamento dell'albero a camme ha una forma piatta** e il **riferimento inciso è uguale a 98 126 472 80**, il motore è dotato di una **catena da 7 mm**.

IT

Informazioni tecniche

Leggere prima dell'installazione

Il gruppo PSA ha apportato modifiche al motore 1.5 diesel (DV5). Tra questi, il montaggio di una catena da 8 mm invece che da 7 mm.

In mancanza di una data precisa, il modo per sapere se il motore è stato modernizzato è il seguente:

- Se l'**alloggiamento dell'albero a camme presenta una protuberanza** e il **riferimento inciso è uguale a 98 305 804 80**, il motore è dotato di una **catena da 8 mm**.

- Se l'**alloggiamento dell'albero a camme ha una forma piatta** e il **riferimento inciso è uguale a 98 126 472 80**, il motore è dotato di una **catena da 7 mm**.

PL

Specyfikacja

Przeczytaj przed instalacją

Grupa PSA dokonała zmian w silniku Diesla 1.5 (DV5). Wśród nich montaż łańcucha 8mm zamiast 7mm.

W przypadku braku dokładnej daty, sposób sprawdzenia, czy silnik został zmodernizowany, wygląda następująco:

- Jeśli obudowa wałka rozrządu ma wybrzuszenie i wygrawerowany numer referencyjny jest równy 98 305 804 80, silnik jest wyposażony w łańcuch 8 mm.

- Jeżeli obudowa wałka rozrządu ma płaski kształt, a wygrawerowane oznaczenie jest równe 98 126 472 80, silnik jest wyposażony w łańcuch 7 mm.