


## KIT compuesto por p Polea de cigüeñal Ref. 17-1034 más p Polea de alternador Ref. 30-1041

OE Productos Originales equivalentes. BMW: 11237801977, 11237805696, 11237787304, 11237790921, 11237793882



17-1034



Polea alternador Ref. 30-1041

BMW




Serie 1 E87	118D M47N2
Serie 1 E87	120D M47N2
Serie 3 E90	318D M47N2
Serie 3 E90	320D M47N2
Serie 3 E91	318D M47N2
Serie 3 E91	320D M47N2



Serie 5 E60	520D N47
Serie 5 E61	520D N47

17-1034 KITA




KITA

Serie 3 E46	318 TD M47N
Serie 3 E46	320 TD M47N
Serie 3 E46	320 CD M47N
Serie 3 E46	318 D M47N
Serie 3 E46	320 D M47N
Serie 5 E60	520 D M47N2

Serie 5 E60 LCI	520 D M47N2
Serie 5 E61	520 D M47N2
Serie 5 E61 LCI	520 D M47N2
Serie X3 E83	2.0 D M47N2
Serie X3 E83 LCI	320 D M47N

17-1034 KIT B



KIT B

(ESPAÑOL)

**Instrucción de montaje:** Tal y como se muestra en la imagen, se debe ajustar el tornillo insertando primero la arandela Grower (1) seguida de la arandela separadora (2) contra la cara de la p Polea. Apretar con la llave dinamométrica a 130NM y reapretar el tornillo a 180°.

Esta p Polea está diseñada para funcionar junto con la p Polea de alternador con la referencia 30-1041 de rueda libre para poder garantizar una vida útil de 24 meses.

(ENGLISH)

**Instructions Assembly:** According to the picture, it must adjust the bolt introducing first the Grower washer (1) plus the Flat washer (2) against the pulley face.

Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°.

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1041 in order to guarantee a shelf life of 24 months.

(FRANÇAIS)

**Instructions de montage:** Comme on peut voir sur l'image, il faut ajuster la vis en insérant d'abord la rondelle Grower(1) suivie de la rondelle séparatrice (2) vers la face de la p Polea.

Serrer avec la clé Dynamométrique à 130NM et reserrer la vis à 180°.

Cette p Polea est dessinée pour fonctionner avec la p Polea d'alternateur notre référence 30-1041 de roue libre ou débrayable pour pouvoir garantir une vie utile de 24 mois.

