


TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMATIONS TECHNIQUES / INFORMAÇÃO TÉCNICA

17-1140KIT



ANTI-VIBRATION KIT composed of crankshaft pulley
Ref. **17-1140** and alternator pulley Ref. **30-1140**
OEM → BMW: 11238515002



Assembly instruction:

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1140.
Failure to assemble the complete KIT will invalidate the warranty of your IJS GROUP product.
Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°.
When changing the pulley, respect the direction, change the belts and adjust them to the correct tension.

ES

Instrucciones de montaje:

Esta polea del cigüeñal ha sido diseñada para funcionar con la polea libre del alternador Ref. 30-1140.
No montar el KIT completo invalidará la garantía de su producto IJS GROUP.
Apriete el par a 130 NM y apriete el tornillo 180°.
Al cambiar la polea respetar la dirección, cambiar las correas y ajustarlas a la tensión correcta.

FR

Instructions de montage:

Cette poulie de vilebrequin a été conçue pour fonctionner avec la poulie d'alternateur à roue libre Réf. 30-1140.
Le fait de ne pas assembler le KIT complet annulera la garantie de votre produit IJS GROUP.
Serrez le couple à 130 NM et serrez la vis à 180°.
Lors du changement de poulie, respectez le sens, changez les courroies et réglez-les à la bonne tension.

PT

Instrução de montagem:

Esta polia do virabrequim foi projetada para funcionar com a polia do alternador de ultrapassagem ref. 30-1140.
A não montagem do KIT completo invalidará a garantia do seu produto do GRUPO IJS.
Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso 180°.
Ao trocar a polia, respeite a direção, troque as correias e ajuste-as na tensão correta.








Vehicle linkage 17-1140KIT

Aplicación vehículo 17-1140KIT

Affectation véhicule 17-1140KIT

Vinculação do veículo 17-1140KIT

    				
BMW				
5 (F10)	535 d	299	N57 D30 B	09.2010 - 08.2011
5 Touring (F11)	535 d	299	N57 D30 B	09.2010 - 08.2011